［全校地　耐震状況］ ※2020年5月1日現在　　［耐震化状況調査］学校法人が保有する以下の該当するもののうち、学生教職員等が日常に使用する建物の耐震化状況　　単位（㎡）

非木造施設…2階建て以上又は延床面積200㎡超の建物
木造施設……3階建て以上又は延床面積500㎡超の建物

校地・ｷｬﾝﾊﾟｽ名	工大		摂大		広国大		常翔中高		常翔啓光中高		計	
	耐震性 あり（新耐震基準1981.6. 1確認以降）	耐震性 なし（旧耐震基準1981.5.31確認以前）	耐震性 あり（新耐震基準1981.6. 1確認以降）	耐震性 なし（旧耐震基準1981.5.31確認以前）	耐震性 あり（新耐震基準1981.6. 1確認以降）	耐震性 なし（旧耐震基準1981.5.31確認以前）	耐震性 あり（新耐震基準1981.6. 1確認以降）	耐震性 なし（旧耐震基準1981.5.31確認以前）	耐震性 あり（新耐震基準1981.6. 1確認以降）	耐震性 なし（旧耐震基準1981.5.31確認以前）	耐震性 あり（新耐震基準1981.6. 1確認以降）	耐震性 なし（旧耐震基準1981.5.31確認以前）
計	178,342.59	20,880.46	132,906.76	12,530.02	190,822.87	0.00	25,490.91	6,180.53	16,261.56	0.00	543,824.69	39,591.01
合　計	199,223.05		145,436.78		190,822.87		31,671.44		16,261.56		583,415.70	
耐震化率（耐震性あり／合計 ）	**89.5%**		**91.4%**		**100.0%**		**80.5%**		**100.0%**		**93.2%**	

	工大、摂大、広国大	常翔中高、常翔啓光中高	計
B 耐震性 あり （新耐震基準1981.6. 1確認以降）	**502,072.22**	41,752.47	543,824.69
C 耐震性 なし （旧耐震基準1981.5.31確認以前）	**33,410.48**	6,180.53	39,591.01
A　合 計	**535,482.70**	47,933.00	583,415.70
耐震化率 （B／A ）	**93.8%**	**87.1%**	**93.2%**